

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí a hospodaření s energiemi při pohybu cizích osob v areálu ŠKODA PARS a.s.

Osoby, které v Škoda Pars pracují nebo se v Škoda Pars pohybují z jiného důvodu, jsou povinny dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí a hospodaření s energiemi (zákoník práce, příslušné zákony, vyhlášky, vládní nařízení), jakož i zásady bezpečného a ekonomického chování na pracovišti a stanovené pracovní postupy a smluvená znamení tak, aby neohrožovaly zdraví a život svůj i ostatních osob, nepoškozovaly životní prostředí, nezpůsobily ekologickou újmu, či neplýtvaly energiemi.

Poruší-li cizí osoba při svém pohybu v areálu Škoda Pars v tomto dokumentu uvedená ustanovení týkající se zásad BOZP, PO, Ochrany životního prostředí nebo hospodaření s energiemi, je povinna zaplatit Škoda Pars smluvní pokutu 1000 Kč za jednotlivé porušení, a to i opakovaně.

Všeobecné zásady pro vstup a vjezd do Škoda Pars

1. Při příjezdu / příchodu do Škoda Pars musíte **znát jméno své kontaktní osoby**, tj. zaměstnance Škoda Pars „odpovědného“ za provádění vaší činnosti a za váš pohyb v areálu (kontaktní osoba je uvedena na objednávce a/nebo ve smlouvě a/nebo se jedná o zaměstnance, který s cizí osobou provedení činnosti dohodl jiným způsobem) a sdělit ho ostraze Škoda Pars, která je povinna informovat tuto kontaktní osobu o vašem příjezdu a zajistit tak váš bezpečný pohyb a pobyt v areálu Škoda Pars.
2. Pokud je umožněn vjezd automobilem do Škoda Pars, respektovat
 - povolenou rychlost (20 km/h na venkovních plochách a 5 km/h v uzavřených prostorech),
 - přednost kolejových vozidel při pohybu v areálu Škoda Pars,
 - z důvodu nezvyšování koncentrací škodlivých látek v pracovním prostředí zaměstnanců vjíždět do výrobních hal pouze s písemným povolením Škoda Pars a v nevyhnutelných případech (naložení/vyložení těžko přenosného nákladu, provedení práce prostředky integrovanými na vozidle) a při nutném vjezdu do výrobních hal nenechávat zbytečně běžet motor vozidla,
 - k parkování používat vyhrazená parkoviště, případně jiné, avšak kontaktní osobou Škoda Pars určené zpevněné plochy a před opuštěním vozidla mimo dohled umístit za čelní sklo *Kartu cizího řidiče* s vyplněnými údaji o sobě (jméno a příjmení, název firmy a telefon), kterou jste obdržel od ostrahy při vjezdu a ponechat ji tam po celou dobu své přítomnosti v Škoda Pars.

Je zakázáno parkovat na zelených plochách, chodnících, v průjezdním profilu kolejiště (min. 1,7 m od hrany koleje), před vstupy a vjezdy, a při parkování na krajnici vozovky musí být zachován průjezd o min. šířce 3,5 m.

Všeobecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

DO AREÁLU JE MOŽNÉ VSTUPOVAT POUZE V UZAVŘENÉ, NEJLÉPE PRACOVNÍ OBUVI, BEZ VYSOKÝCH PODPATKŮ A JE NUTNÉ SE POHYBOVAT V REFLEXNÍ VESTĚ, NEBO V PRACOVNÍM OBLEČENÍ S DOSTATEČNÝMI REFLEXNÍMI PRVKY DLE EN ISO 20471. V PROVOZNÍCH HALÁCH A SKLADECH JSTE POVINNI NOSIT NAVÍC DLOUHÉ KALHOTY, OCHRANNOU OBUV TŘÍDY S1 A PRŮMYSLVOU OCHRANNOU PŘILBU.

1. Vstupovat do objektů pouze vstupy pro pěší a respektovat uvedené bezpečnostní značení. Pohybovat se pouze po komunikacích, které jsou vyznačeny nebo udržovány jako volně průchodné, nevystupovat na výšky (pokud nebylo provedeno potřebné proškolení), nezdržovat se pod přepravovanými břemeny a v jejich blízkosti (vzdálenost od břemene minimálně 3 m), v nebezpečné blízkosti strojních zařízení, nepřibližovat se k živým částem pod napětím, na zkušebnu a zkušební trať, před nebo mezi jedoucí vozy, dopravní prostředky, zakázána je chůze v kolejišti, přelézání nebo podlézání vagónů, procházení mezi rozpojenými vagóny, a do průjezdného profilu elektrických kolejových vozů, jakož i do jiných zakázaných prostor. Zdržovat se pouze na určených pracovištích, svévolně je neopouštět, nevstupovat do jiných prostor, nepoužívat a nemanipulovat se strojním zařízením a energetickými spotřebiči, s jejichž návodem k obsluze nebyli seznámeni a jejichž obsluhou nebyli pověřeni.
2. Před zahájením práce je cizí osoba povinna předat kontaktní osobě písemné informování o rizicích, vyplývajících z objednané práce uvedené ve smlouvě nebo objednávce a prováděných na pracovištích Škoda Pars a předat informace o preventivně bezpečnostních opatřeních vedoucích k minimalizaci rizik podle § 101 a § 102 Zákoníku práce v platném znění.
3. Chovat se tak, aby nebyla zavdána příčina ke vzniku požáru nebo úrazu, popř. oznámit kontaktní osobě Škoda Pars postřehnuté a zjištěné nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví.
4. Používat při práci přidělené nebo požadované ochranné pracovní prostředky a pomůcky, včetně vlastní reflexní vesty, nebo pracovních oděvů s reflexními prvky dle EN ISO 20471, vlastní ochranné pracovní přilby a vlastní pracovní obuv (v provozních a skladových budovách s minimální třídou ochrany S1).
5. Udržovat pořádek a čistotu na pracovištích, komunikacích, na hygienických a sociálních zařízeních, nepoškozovat budovy, sociální zařízení a ostatní majetek.
6. Provést z důvodu zachování vhodného pracovního prostředí zaměstnanců Škoda Pars v místě realizace smlouvených prací veškerá možná opatření ke snížení a/nebo zamezení prašnosti, hluku, záření a působení chemických látek, včetně zápachu. Šíření prachu a působení chemických látek předcházet vhodným krytím, rukávci při stavebních pracích, odsáváním aj. prostředky k zachycení prachu. Omezovat záření odstíněním ostatních pracovišť a přístupných komunikací. Organizovat práce tak, aby práce prováděné zvýšeným hlukem a zápachem byly prováděny mimo hlavní pracovní směnu.
7. Při práci v kolejišti nebo jeho blízkosti používat reflexní oděv dle EN ISO 20471 a dodržovat relevantní ustanovení Vlečkového řádu společnosti a předpisu Správy železnic SŽ BP1 (dostupný na stránkách SŽ), požadovat předložení Vlečkového řádu před zahájením činnosti po kontaktní osobě Škoda Pars.
8. Řídit se dopravními a bezpečnostními značkami, které jsou v areálu Škoda Pars umístěny a uposlechnout varovných signálů a smlouvených znamení. Nepoškozovat nebo snižovat účinnost bezpečnostních značek, označení a zařízení v celém areálu Škoda Pars.
9. Dbát zvýšené pozornosti při chůzi, zejména při sestupování po schodech, na výrobních a zkušebních pracovištích, dávat pozor na zapuštěné koleje, při pohybu v technologickém kolejišti provozních hal, na upínací lišty, natažené hadice, na pohyblivé a poddajné přírady a další komunikační překážky, pozornost při pohybu pod konstrukcemi, lešeními, montážními plošinami, v kabelových kanálech, pracovních (montážních) jámách a v jiných v místech s ohrožením hlavy.
10. Nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky před vstupem do areálu Škoda Pars, na pracovištích Škoda Pars a v pracovní době ani mimo tato pracoviště při dočasném opuštění areálu Škoda Pars. Dodržovat zákaz kouření (včetně elektronických cigaret) v celém areálu společnosti vyjma míst označených jako „Místo ke kouření“. Vedoucí zaměstnanec cizí osoby je povinen reagovat na oznámení kontaktní osoby Škoda Pars nebo ostrahy Škoda Pars a řešit bezodkladně situaci, kdy je důvodné podezření, nebo zjištěn v areálu Škoda Pars pod vlivem alkoholu nebo návykových látek jemu podřízený zaměstnanec.

11. Nezastavovat únikové, evakuační, hlavní cesty, východy a přístupy k hasicím zařízením, elektrickým rozvaděčům a hlavním uzávěrům (plynu, vody, páry apod.) žádnými předměty, ani materiálem. Tyto prostory musí zůstat trvale volné a přístupné.
12. Respektovat a dodržovat „Požární řády pracovišť“ a „Požární poplachovou směrnici Škoda Pars“, požadovat předložení těchto dokumentů před zahájením činnosti po kontaktní osobě Škoda Pars. Před zahájením svařování, nebo před zahájením provádění jiných prací s nebezpečím požáru a výbuchu, vyžadovat od kontaktní osoby Škoda Pars vydání písemného povolení k této činnosti a zajištění následného osmihodinového dozoru. Ohlašovnou požáru je recepce / vrátnice Škoda Pars.
13. Nahlásit kontaktní osobě Škoda Pars bez prodlení a před opuštěním areálu Škoda Pars každý úraz, ke kterému došlo v době plnění úkolů nebo pobytu v Škoda Pars. Účinně spolupracovat při objasňování jeho příčin, sepsání záznamu o úrazu i v případě dalšího vyšetřování.
14. Písemně informovat prostřednictvím kontaktní osoby Škoda Pars o rizicích plynoucích z jeho činnosti a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
15. Spolupracovat s kontaktní osobou Škoda Pars při vyplnění a stvrzení dokumentu „Zápis o předání pracoviště cizí osobě“ před zahájením užívání pracoviště cizí osobou nebo před zahájením užívání pracoviště předat oboustranně podepsanou „Koordinační dohodu o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO“ při koordinaci činností na pracovišti předávaném k užívání a následně plnit stanovené pokyny.
16. Vedoucí zaměstnanec cizí osoby odpovídá za platný stav profesních oprávnění svých zaměstnanců a za jejich zdravotní způsobilost pro výkon činností pro Škoda Pars nebo na jeho zařízeních, a je rovněž zodpovědný za bezpečný stav používaného vlastního nářadí nebo zařízení (včetně stanovených kontrol, revizí a zkoušek) a za ukáznuté chování svých zaměstnanců.
17. Ohlašování mimořádných událostí

Havarijní a krizová čísla

Ohlašovna mimořádných událostí v Škoda Pars – recepce vrátnice	kl. 111, 263, 252 0 - 583 365 111, 0 - 583 365 263, 0 - 583 365 252
Ohlašovna krizových událostí	0-112
Hasičský záchranný sbor	0-150 (0 - 950 785 011)
Policie ČR	0-158 (0 - 974 779 111)
Záchranná služba první pomoci	0-155 (0 - 583 397 112)
Závodní lékař	kl. 541 0 - 583 655 541

Pohotovostní a havarijní služby dodavatelů energií

Dodavatel elektrické energie	0 - 800 850 860
Dodavatel plynu	0-1239
Dodavatel vody	0 - 583 317 202
Trafostanice Škoda Pars	kl. 521 (0 - 583 365 521)

Zástupci ŠKODA PARS a.s.

Vedoucí investic a správy majetku - Ing. Bohumil Vlach	kl. 385 (0 – 583 365 385, 0 - 724 632 202)
Mistr údržby – Alexandr Rosák	kl. 138 (0- 583 365 138, 0 – 724 632 187)
Manager BOZP a PO – Ing. Jan Gurník	kl. 514 (0 - 731 497 249)

Všeobecné zásady pro ochranu životního prostředí

Každá cizí právnická i fyzická osoba je při práci a pohybu v Škoda Pars povinná předcházet znečišťování nebo poškozování všech složek životního prostředí (ovzduší, vody, půdy, organismů) a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí, a to zejména respektováním těchto podmínek

Nakládání s odpady

- 1. Neukládat žádné odpady vyprodukované při smluvené činnosti a pohybu osob provádějících smluvenou činnost v Škoda Pars do popelnic, kontejnerů a jiných soustředovacích prostředků Škoda Pars!**
- Zajistit na své náklady odstranění veškerých odpadů, které vzniknou / vznikly při provádění smluvené činnosti a pohybu všech osob provádějících smluvenou činnost v Škoda Pars (cizí osoba je „původcem odpadu“ ve smyslu zákona o odpadech).
- Odpady neodkládat volně na plochy v Škoda Pars – nevytvářet volné skládky a neoznačená shromaždiště. Zajistit si pro shromažďování odpadů a na vlastní náklady nádoby na odpad a tyto zřetelně ihned po umístění do areálu, před a v průběhu plnění odpadem odlišit popisem od popelnic, kontejnerů a jiných soustředovacích prostředků Škoda Pars.**
- Odpady z prováděné činnosti odstraňovat ihned po naplnění nádoby, resp. průběžně tak, aby byl v Škoda Pars udržován pořádek.
- Výjimku z výše uvedených pravidel prokazatelně projednat s ekologem společnosti Škoda Pars / EMS Managerem.

Ochrana vod

- Vjíždět do Škoda Pars vozidly, mechanizací a se stroji a zařízeními pouze v dobrém technickém stavu, kdy nehrozí úkapy a úniky provozních kapalin – olejů, pohonných hmot aj.
- Neumývat a neoplachovat v Škoda Pars vozidla a mechanizaci.
- Doplňování provozních kapalin provádět, pokud možno mimo Škoda Pars, v nevyhnutelných případech zajistit místo, kde bude doplnění prováděno, proti úniku kapalin do půdy a podloží, a to úkapovou vanou, sorpčním kobercem nebo jinými vhodnými prostředky.
- V případě, že v souvislosti s provedením činnosti musí být do Škoda Pars přivezeny chemické látky nebo chemické směsi (přípravky) a/nebo zařízení, které obsahuje chemické látky nebo přípravky „ve větším rozsahu“, tzn. nad 1000 l tekutých a/nebo nad 2000 kg pevných, oznámit a projednat skutečnost před zahájením činnosti s ekologem společnosti Škoda Pars / EMS Managerem.
- Při používání chemických látek, chemických směsí (přípravků) a jiných závadných látek (nafta, benzín, oleje, ředidla, chemikálie, barvy ...) dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi, tzn. obaly uzavírat, zvenku je čistit, zajišťovat proti převržení, zajistit místa úkapů záchytnou vanou, ukládat je mimo přepravní cesty atd.
- Nevylévat do umyvadel, výlevek, kanalizačních vpustí, sociálního zařízení zbytky chemických látek a přípravků a jiných závadných látek (např. zbytků odmašťovadel, nátěrových hmot apod.).

12. Unikla-li závadná látka, musí každý ihned po zjištění úniku okamžitě přerušit svou práci, zabránit dalšímu unikání závadné látky a plošnému šíření kontaminace; zasažené místo musí pokrýt savým materiálem, nejlépe speciálními sorpčními prostředky (Absodan Plus, sorpční utěrky, koberce aj.), případně textiliemi, pilinami nebo alespoň pískem nebo hlínou; je možné použít prostředky z označených havarijních souprav (žluté popelnice 120 l s popisem HAVARIJNÍ SOUPRAVA) rozmístěných v provozu Škoda Pars. Po výše popsaném zásahu okamžitě ohlásit událost na vrátnici Škoda Pars a postupovat v souladu s obdrženými pokyny.

Nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi

13. Budou-li při provádění činnosti pro Škoda Pars v areálu používány chemické láky a směsi, oznámit a projednat před započítím takové činnosti s ekologem společnosti Škoda Pars / EMS Managerem způsob a místo použití jakékoliv chemické látky nebo směsi a/nebo zařízení obsahujícího chemikálii (kromě běžné dopravní techniky a mechanizace) a rizika plynoucí z použití pro Škoda Pars.

14. Neskladovat a nepoužívat v areálu Škoda Pars žádné nebezpečné chemické látky nebo směsi (přípravky) s vlastnostmi „vysoce toxický“, „toxický“, „žravý“, „karcinogenní“, „mutagenní“ nebo „toxický pro reprodukci“, ani předměty, které je obsahují. Je-li jejich použití k provedení smlouvené činnosti nezbytné, musí být způsob použití prokazatelně projednán před započítím prací s ekologem společnosti Škoda Pars / EMS Managerem a po celou dobu prací v areálu musí být takové chemické látky a směsi uchovávány pod zámkem a tak, aby k nim bylo zamezeno přístupu neoprávněným osobám.

15. Jako náhradní provozní obaly na chemické látky a směsi je zakázáno používat obaly od potravin a nápojů (sklenice od majonéz, PET lahve aj.), kosmetických prostředků (od Solviny, čistících prostředků aj.) a obaly od jiných chemických látek a směsí a obaly neoznačené jejich obsahem (názvem chemické látky, či směsi a symbolem nebezpečnosti).

16. Chemické látky a směsi ukládat bezpečně a zajištěné před únikem do podloží, odděleně od potravin a nápojů a vždy ve zřetelně označených obalech názvem a grafickými symboly nebezpečné vlastnosti chemické látky, či směsi.

Ochrana ovzduší

17. Nespalovat v Škoda Pars volným hořením, ani jinak žádné věci, předměty (odpady, obaly, větve, trávu apod.).

18. Neprovádět nástřiky barev a laků, tryskání, pálení aj. činnosti s produkcí emisí mimo místa určená Škoda Pars k těmto účelům uvedená v *Zápisu o předání pracoviště/staveniště*.

19. Nevypouštět volně do ovzduší z klimatizací kolejových vozidel aj. zařízení plyny obsahující regulované látky nebo F-plyny a servis a opravy chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky a fluorované plyny provádět výhradně prostřednictvím k tomu oprávněné osoby.

Ochrana zeleně

20. Zamezit při realizaci smlouvené činnosti ničení zeleně – odkládat materiál a předměty a parkovat vozidla přednostně na zpevněných plochách a/nebo není-li tato možnost, tak na kontaktní osobou Škoda Pars stanovených místech.

21. Neúmyslné a nepředpokládané poškození zeleně při provádění činnosti (zlomení větví, stromů, keřů, poškození trávníků aj.) hlásit bezprostředně po vzniku události kontaktní osobě Škoda Pars a způsob nápravy následně prokazatelně projednat s ekologem společnosti Škoda Pars / EMS Managerem.

22. Po dokončení smlouvené činnosti a v případě, že došlo ke zničení, či poškození zelených ploch, či zeleně, zajistit provedení její obnovy. Způsob obnovy prokazatelně projednat před její realizací s ekologem společnosti

Škoda Pars / EMS Managerem.

23. Ohlašování mimořádných událostí dotýkajících se životního prostředí

Ohlašovna havárií (úniků závadných látek) - recepce – vrátnice	kl. 111, 263, 252, 0 - 583 365 111, 0 - 583 365 263, 0 - 583 365 252
ekolog společnosti Škoda Pars / EMS Manager – Ivana Valouchová	kl. 570 0 - 583 365 570, 0 - 724 156 035 ivana.valouchova@skodagroup.com

Každý, kdo poškozováním životního prostředí nebo jiným protiprávním jednáním způsobil ekologickou újmu, je povinen obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho části. Není-li to možné nebo ze závažných důvodů účelné, je povinen ekologickou újmu nahradit jiným způsobem (náhradní plnění); není-li to možné, je povinen nahradit tuto újmu v penězích. Souběh těchto náhrad se nevylučuje.

Všeobecné zásady hospodaření s energiemi

Každá cizí právnická i fyzická osoba je při práci a pohybu v Škoda Pars povinna zamezit plýtvání a zajistit efektivní využívání energií v podobě tepla, elektrické energie, stlačeného vzduchu a vody dodávaných Škoda Pars (odebíraných při činnosti z rozvodů Škoda Pars), a to zejména respektováním těchto podmínek

1. V případě potřeby připojit do elektrické sítě společnosti zařízení o příkonu větším jak 15 kW informujte kontaktní osobu Škoda Pars a projednejte důvod, účel a dobu připojení s energetikem společnosti.
2. Předejděte zbytečnému chodu elektrických strojů a zařízení jejich vypínáním při přerušení práce, jestliže to dovoluje stanovený technologický postup pro provedení činnosti pro Škoda Pars.
3. Při přerušení práce nebo pokud to dovoluje technologie prací, uzavřete ventily rozvodu stlačeného vzduchu, nenechávejte ucházet stlačený vzduch bez jeho využití.
4. Nenechávejte zbytečně puštěnou vodu a svůj odběr regulujte používáním vhodného zařízení (koncovky pro výdej vody na hadicích, vysokotlaké čističe s nižší spotřebou vody apod.).
5. V topné sezoně zavírejte ihned po průchodu / průjezdu dveře, vrata aj. vstupy a je-li vám předané pracoviště vybaveno vzduchovou clonou a byli jste při předání pracoviště prokazatelně seznámeni s ovládáním, spouštějte je, pokud otevřete vrata do venkovního prostoru.
6. V topné sezoně zajistěte efektivní návoz materiálu a pracovních prostředků do vytápěných prostor Škoda Pars, aby nedocházelo ke zbytečnému úniku, či snižování tepla (předcházet zbytečným opakovaným průchodům a průjezdům mezi venkem a vnitřkem, materiál neodkládat zbytečně na mrazu, ale zajistit jeho uložení v temperovaných prostorách nebo jeho dovoz na místo přímo ze skladu před započítáním práce apod.).
7. Vytápěné prostory v topné sezoně větrejte intenzivně, ale krátce úplným otevřením oken, která po vyvětrání zcela uzavřete. Čím je venku chladněji, tím větrejte kratší dobu.
8. V zimě neotevírejte v halách Škoda Pars otvory světlíků a nespouštějte světlíkové ventilátory. V případě potřeby odvětrání pracoviště se obraťte na Vedoucího investic a správy majetku.
9. V místě provádění práce používejte osvětlení v nutném rozsahu a dbejte na zhasínání světel při přerušení, či skončení práce a před opuštěním objektu, jste-li v něm poslední.
10. V případě zjištění závady, poruchy, nebo nadměrného plýtvání energií informujte o tom kontaktní osobu Škoda Pars.

Rizika vyskytující se v areálu Škoda Pars

Cizí Osoby, které se pohybují v areálu Škoda Pars, berou na vědomí, že mohou být ohroženy níže uvedenými riziky a v rámci ochrany zdraví jsou povinny řídit se stanovenými opatřeními a dále se řídit pokyny kontaktní osoby nebo vedoucích zaměstnanců jednotlivých pracovišť Škoda Pars a používat potřebné OOPP. Bez dodržení veškerých zmíněných zásad a opatření nesmí cizí osoba zahájit práci v areálu a objektech Škoda Pars.

Specifická rizika vyskytující se v areálu Škoda Pars

Cizí osoby, které hodlají provádět v areálu Škoda Pars práci, pracovní operaci/e na vnitřních i venkovních pracovištích, musí vždy kontaktovat vedoucího zaměstnance (Mistra) pracoviště Škoda Pars, kde budou práce provádět a ten jim sdělí specifická rizika na daném pracovišti a seznámí je s dokumentem SOUBOR HODNOCENÍ PRACOVNÍCH RIZIK ohrožující bezpečnost a zdraví zaměstnanců ŠKODA PARS a.s.

Obecná rizika vyskytující se v areálu Škoda Pars

RIZIKO	VÝSKYT	OPATŘENÍ
ZAKOPNUTÍ, PÁD OSOBY	všechny prostory; haly s výskytem montážních jam, včetně venkovních ploch komunikací	– pohybovat se pouze za ochranným manipulačním pásmem – dodržovat používání ochranné pracovní obuvi a zajištění proti pádu a skluzu – pohybovat se pouze po komunikacích k tomu určených; pozornost při pohybu na pracovišti (zakopnutí o hadice, prodlužování kabely, kotevní části přípravků, koleje...) a přechodu přes koleje (nestoupat na hlavy kolejí) – zákaz vstupu na střechy, jeřábové dráhy a zvýšená pracoviště bez povolení a zajištění proti pádu – při pohybu na schodišti používat zábradlí – používat vhodné žebříky, plošiny, lávky, nepoužívat improvizovaná zvýšená pracoviště – při práci na střeše, střeše vozu používat zajišťovací lanový systém (+potřebné OOPP pro zachycení pádu) nebo zajistit pracoviště dle návodu k pracovním lávkám, pokud jsou instalovány – používat přechodové můstky pracovních jam
PRACH A SVÁŘEČSKÉ AEROSOLY	zámečnická a svářečská pracoviště, tryskací box	– dodržovat používání ochranného respirátoru – pravidelně větrat a používat odsávání – instalovat odstínění pro ochranu ostatních pracovníků – zákaz vstupu nepovolaných osob do rizikových prostorů (např. tryskací box atd.)
HLUK	zámečnická a svářečská pracoviště, pracoviště tryskacího boxu, lakovna, zkušebna spalovacích motorů	– dodržovat používání chráničů sluchu
CHEMICKÉ ŠKODLIVINY	lakovny, práce s lepidly, stolárna, mycí stroje, mycí stoly, odmašťování, impregnační stanice, akumulátorovna, tlakové mytí s ČOV	– zákaz vstupu nebo používání nepovolanými osobami / použití výhradně s vědomím vedoucího pracoviště a vstup v doprovodu vedoucího pracoviště – používat OOPP – respirátor nebo polo/celomaska s filtrem proti parám organických rozpouštědel, rukavice a oděv odolné chemikáliím, antistatický oděv

RIZIKO	VÝSKYT	OPATŘENÍ
		– pravidelně větrat pracoviště a používat odsávání
CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI	Práce s chemickými látkami a směsmi (sklad chemických látek, sklad nebezpečných odpadů, opravná akumulátorů, čistírna odpadních vod, mycí stroje, mycí stoly, odmašťování, údržba potrubí, mytí dílů, čištění)	– seznámit se s pokyny na obalu – symboly výstrahy, pokyny pro používání – používat OOPP (rukavice, brýle nebo štít, respirátor atd.) – skladování a uchovávání pouze v označených, uzavřených, nepoškozených nádobách a místech určených vedoucím pracoviště (žluté chemické skříně, úkapové vany, mimo frekventovaná místa, odděleně od potravin a nápojů); – vybavit pracoviště havarijní soupravou, kontrolovat a doplňovat její obsah – dbát pokynů pro řešení pracovních nehod a postupů v organizační normě o závažných látkách a v Havarijním plánu – znát písemná Pravidla pro práci s žíravými, toxickými nebo karcinogenními chemickými látkami a směsmi nebo znát relevantní informace o nebezpečné chemické směsi z bezpečnostního listu
ZACHYCENÍ, NAVINUTÍ	pracoviště s výskytem obráběcích strojů, soustruhů, stojanových brusek, vrtaček pil, polohovacích přípravků, mechanických stojanových zvedáků, svařovacích poloautomatů, mobilních lešení atd.	– nevstupovat do nebezpečného prostoru stroje – nezdržovat se v blízkosti rotujících částí zařízení, střížných a tlačných míst – zákaz nošení volného oblečení, šátků, obvazů, rukavic, řetízků, náramků; – dlouhé vlasy mít schované a v copu
ZASAŽENÍ ÚLOMKY MATERIÁLU	zámečnická a svářečská pracoviště, pracoviště kovoobráběcích strojů, pásové a kotoučové pily, obrobna	– dodržovat používání ochranných brýlí nebo štítu – nastavení ochranného krytu při práci – zákaz pohybu mimo vyznačené komunikace a vstupu do ohrožených prostor
SEVŘENÍ VRATY	posuvná elektricky ovládaná vrata, roletová vrata, křídlová vrata	– zákaz vstupu a vjezdu do nebezpečného prostoru zvedacích vrat, pokud jsou v pohybu – dostatečně osvětlit vstupy – funkční čidla, senzory, jiné technické opatření proti sevření – používat zajišťovací klíny a západky v otevřené poloze
BŘEMENA-PÁD/NÁRAZ/PŘI RAŽENÍ/ZRANĚNÍ O OSTRÉ HRANY	manipulace a přeprava břemen, sklady a skladovací prostory, volně skladovaná břemena, prostory pod jeřábovou dráhou	– zákaz zdržování se pod břemenem, v jeho blízkosti (3 m), popř. v pásmu nežádoucího pohybu – dodržovat používání ochranné přilby, rukavic – při ukládání břemen používat zárážky – neukládat předměty do blízkosti volného okraje – vyloučit práci nad sebou – dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem – respektovat pokyny vazačů a jeřábníků a výstražná znamení, dbát pokynů odpovědných zaměstnanců, především vedoucích zaměstnanců
STŘET	železniční kolejová večka a silniční vozidla, mechanizace, akumulátorové a	– respektovat dopravní značení v areálu

RIZIKO	VÝSKYT	OPATŘENÍ
S VOZIDLEM, POSUNOVANÝM I DÍLY VOZIDEL	vysokozdvížné vozíky, vnitřní a venkovní přesuvna	– nepřibližovat se do blízkosti VZV a manipulačních vozíků, pokud nejste s řidičem/obslouhou ve vizuálním kontaktu – dodržovat maximální rychlost vozidla 20 km/hod na venkovní ploše a 5 km/hod uvnitř provozních hal – respektovat přednost jízdy kolejových vozidel a přesuven v areálu – zákaz vstupu do kolejiště a jeho blízkosti (1,7 m od hrany koleje) – řídit dopravní prostředky pouze s platným osvědčením – dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu společnosti – chodit pozvolna, opatrně a neběhat – zákaz používání osobních hudebních přehrávačů (např. MP3 přehrávač) – dávat pozor při vycházení zpoza rohu – nevstupovat a sestupovat na a z jedoucí přesuvny – při práci v kolejišti nebo blízkosti používat reflexní oděv dle EN ISO 20471 a dodržovat ustanovení Vlečkového řádu společnosti a předpisu Správy železnic SŽDC BP1
ZÁŘENÍ, POPÁLENÍ	pracoviště pálicích strojů a svařecská pracoviště	– dodržovat používání OOPP pro svařování – informovat svářeče o práci v jeho blízkosti – používat ochranné závěsy, zástěny
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST (HAVÁRIE, POŽÁR, ÚRAZ...)	všechna pracoviště společnosti včetně venkovních ploch	– seznámit se na pracovišti s umístěním prostředků pro zvládnutí mimořádné události (PHP, hydranty, lékárnička, havarijní soupravy, uzávěry vody, plynu a elektrické energie...) – respektovat stanovené podmínky k provozu – provozní řády, návody k obsluze, bezpečnostní značení – oznamovat veškeré mimořádné události – hlásit veškeré stavy, které mohou vést k mimořádné události – svařecské práce, včetně přípravných a souvisejících (řezání, broušení) na pracovištích s nebezpečím požáru nebo výbuchu provádět pouze na základě Příkazu ke svařování
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM	rozvaděče, rozvodny, trafostanice, zkušebna, zkušební pracoviště EZ, jeřábové dráhy, kabelové kanály, elektrické zařízení strojů a technických zařízení, troleje	– zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostorů zkušeben, rozvoden a trafostanic, blízkosti kolejových vozidel připojených na VN (topnou spojkou nebo trolejí) vstup jen dle pokynu vedoucího pracovníka – zákaz zásahu do zařízení, používání poškozeného nářadí, vedení kabelů po komunikacích – dodržovat ochranná pásma k zařízením – zařízení, na kterých se pracuje a příslušné hlavní vypínače, označit cedulí nezapínat – zajistit proti neoprávněnému zapnutí – provádět práce na elektrických zařízeních pouze pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí – dbát výškového omezení stanoveného dopravním značením

RIZIKO	VÝSKYT	OPATŘENÍ
KONTAMINACE PŮDY, KANALIZACE, POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD	Pracoviště se závadnými látkami (chemikáliemi a nebezpečnými odpady) a se stroji a zařízeními obsahujícími závadné látky (pohonné hmoty, oleje, nemrznoucí směsi aj.)	- vyvarovat se práce přímo nad kanalizačními vpustěmi, ve venkovním prostředí s nezpevněným povrchem - nevylévat závadné látky do umyvadel, výlevků, WC, resp. do kanalizace - používat stroje a zařízení v bezvadném stavu - řídit se požadavky uvedenými v organizační normě o závadných látkách a v Havarijním plánu
ODPADY	práce s materiály obsahujícími nebezpečné složky doprovázené produkcí odpadů, provozní nehody s únikem závadných látek, údržba a opravy strojů a zařízení	- separace vzniklých odpadů - ukládání odpadů do stanovených a označených <i>soustředovacích</i> prostředků a na stanovená místa - zpětný odběr výrobků (zářivek, olejů, akumulátorů aj.) - řídit se požadavky uvedenými v organizační normě o odpadech
ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ	stroje a zařízení znečišťující ovzduší (emise) – provoz zdrojů znečišťování ovzduší (lakovny, kotelna, tryskací box a tryskače, odmašťování, lepení, broušení, svařování, letování, pájení, cínování aj.)	- respektovat stanovené podmínky k provozu – provozní řády a návody k obsluze - používání zařízení omezující produkci emisí – filtrů, provádět jejich pravidelnou a včasnou výměnu - měřit emise a vést průběžnou evidenci o provozu - nespalovat v areálu látky uvolňující do ovzduší nebezpečné složky

Název externí organizace/fyzické osoby:	
Adresa sídla externí organizace/fyzické osoby:	
IČ:	
Zástupce externí organizace/fyzické osoby, který seznámení osob provedl a/nebo zajistil:	

Níže podepsaní stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s výše uvedenými Podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí a hospodaření s energiemi při pohybu cizích osob v areálu ŠKODA PARS a.s., že všichni uvedenému porozuměli, že budou dané povinnosti dodržovat a jsou si vědomi případných sankcí za nedodržení požadavků nebo jejich vědomé porušování.

Datum seznámení	Jméno a příjmení	Datum narození	Podpis

V případě potřeby přiložte další list

Záznam o seznámení osob zaslat písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty, případně též osobně doručit do ŠKODA PARS a.s. (kontaktní osobě Škoda Pars) nejpozději do okamžiku, kdy jakákoliv z cizích osob vstoupí do areálu ŠKODA PARS a.s.