



DOM - ZO 13, s.r.o., Technická inspekce COV

Litomyšlská 560, CZ 560 02 Česká Třebová, IČ: 252 61 908

Certifikační orgán certifikující produkty č. 3148 akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013



vydává

CERTIFIKÁT

č. ZCV-23-114/C02

kterým osvědčuje, že subjekt

ŠKODA PARS a.s.

Sídlo: Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk

IČ: 258 60 038

prokázal shodu

procesu svařování

s technickými požadavky normy

ČSN EN 15085-2:2021
v klasifikační úrovni CL 1

v souladu s certifikačním schématem NKV-CS-001,
vypracovaným podle certifikačního schématu typu 6 normy ČSN EN ISO/IEC 17067:2014

v následujícím rozsahu

**Vývoj, výroba, modernizace, opravy a rekonstrukce
kolejových vozidel včetně jejich dílů.**

Další informace týkající se rozsahu certifikace jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu,
která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 4 strany.

Platnost certifikátu je podmíněna plněním norem, podle kterých je proces certifikován a plněním ustanovení
smlouvy o kontrolní činnosti č. ZCV-23-114/S01 uzavřené mezi certifikovaným subjektem a certifikačním orgánem.

Subjekt certifikován od 28.04.2023

Platnost certifikátu do 28.04.2026

V Praze, dne 28.04.2023



Ing. Miloslav Musil
Zástupce vedoucího Certifikačního orgánu

**DOM - ZO 13, s.r.o., Technická inspekce COV**

Litomyšlská 560, CZ 560 02 Česká Třebová, IČ: 252 61 908



Certifikační orgán certifikující produkty č. 3148 akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

Příloha k certifikátu č. ZCV-23-114/C02

Strana 1

Rozsah certifikace:

Adresa provozovny:	Prováděné činnosti podle ČSN EN 15085-2 čl. 4.2
Žerotínova 1833/56, 787 01 Šumperk	M, P, D, S
Poznámka -	

Metoda svařování (ISO 4063)	Skupina základního materiálu (CEN ISO/TR 15608)	Rozměry základního materiálu (mm)	Poznámka
111	1	$3,0 \leq t \leq 20,0$	FW
111	1	vzpěrný kr. + kolo	FW
111	42 2643	ZM – 60,0 průvar – 20,0	BW část. průvar
111	72.1	-	opravný návar
135	1	$1,0 \leq t \leq 20,0$	BW
135	2	$3,0 \leq t \leq 5,2$	BW
135	1	$\geq 1,0$	FW
135	2	3,0 až 7,2	FW
135	8	$0,98 \leq t \leq 1,82$	BW
135	8	$0,98 \leq t \leq 2,8$	FW
135	8.1 s 1.2	$0,98 \leq t \leq 1,82$	BW
135	8.1 s 1.2	$0,98 \leq t \leq 2,8$	FW
135	1	$1,75 \leq t \leq 5,0$	FW do barvy
141	8	$0,98 \leq t \leq 2,8$	BW
141	8	$0,98 \leq t \leq 2,8$	FW
121	R7T	navarování dvojkolí	-
121	42 2643	návar hvězdicového kola	-
131	23.1	$3,0 \leq t \leq 8,0$ $1,85 \leq a \leq 3,75$	FW sl – přeplátované
131	23.1	$3,0 \leq t \leq 8,0$	BW jedno housenkové
131	23.1	$3,0 \leq t \leq 8,0$ $1,85 \leq a \leq 3,75$	FW jedno housenkové
141	23.1	$3,0 \leq t \leq 8,0$	BW jedno housenkové

Subjekt certifikován od 28.04.2023

Platnost certifikátu do 28.04.2026

V Praze, dne 28.04.2023

Ing. Miloslav Musil
Zástupce vedoucího Certifikačního orgánu

**DOM - ZO 13, s.r.o., Technická inspekce COV**

Litomyšlská 560, CZ 560 02 Česká Třebová, IČ: 252 61 908



Certifikační orgán certifikující produkty č. 3148 akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

Příloha k certifikátu č. ZCV-23-114/C02

Strana 2

Metoda svařování (EN ISO 4063)	Skupina základního materiálu (CEN ISO/TR 15608)	Rozměry základního materiálu (mm)	Poznámka
141	23.1	$1,0 \leq t \leq 4,0$ $1,85 \leq a \leq 3,75$	FW jedno housenkové
141	23.1	$3,0 \leq t \leq 8,0$ $1,85 \leq a \leq 3,75$	FW jedno housenkové
141	23.1	$1,0 \leq t \leq 4,0$	BW jedno housenkové
131	23.1	$3,0 \leq t \leq 16,0$	BW – oboustranný s předeřevem
131	23.1	$1,0 \leq t \leq 4,0$	BW
131	23.1	$1,0 \leq t \leq 4,0$ $1,85 \leq a \leq 3,75$	FW jedno housenkové
131	23.1	$3,0 \leq t \leq 16,0$ $1,87 \leq a \leq 5,0$	FW jedno housenkové
131	23.1	$3,0 \leq a \leq 16,0$ $3,75 \leq a \leq 7,5$	FW - více housenkové s předeřevem
135	1.2	$12,5 \leq t \leq 50,0$ s $3,0 \leq t \leq 24,0$	T tupé více housenkami
135	1.2	$12,5 \leq t \leq 50,0$ s $3,0 \leq t \leq 24,0$ a = bez omezení	FW více housenkami
135	1.2	$10,0 \leq t \leq 40,0$ s $3,0 \leq t \leq 8,0$ $1,5 \leq a \leq 3,0$	FW jedno housenkové
135	2.1	$3,0 \leq t \leq 24,0$	BW více housenkami
135	2.1	$6,0 \leq t \leq 24,0$ a = bez omezení	FW více housenkové
135	8.1 s 1.2	$1,96 \leq t \leq 5,0$ s $5,5 \leq t \leq 22,0$ $1,87 \leq a \leq 3,75$	FW na plechu a matici
135	8.1 s 1.2	$1,96 \leq t \leq 5,0$ s $5,5 \leq t \leq 22,0$ a = $1,87 \leq a \leq 3,75$	FW na plechu a matici poloha PG
135	8.1	$0,98 \leq t \leq 2,8$ s $5,5 \leq t \leq 22,0$ $1,87 \leq a \leq 3,75$	FW na plechu a matici
111	11.3	$\geq 25,0$	opravný návar tažného háku
135	11.3	$\geq 25,0$	opravný návar tažného háku

Subjekt certifikován od 28.04.2023

Platnost certifikátu do 28.04.2026

V Praze, dne 28.04.2023



Ing. Miloslav Musil

Zástupce vedoucího Certifikačního orgánu

**DOM - ZO 13, s.r.o., Technická inspekce COV**

Litomyšlská 560, CZ 560 02 Česká Třebová, IČ: 252 61 908



Certifikační orgán certifikující produkty č. 3148 akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

Příloha k certifikátu č. ZCV-23-114/C02

Strana 3

Metoda svařování (EN ISO 4063)	Skupina základního materiálu (CEN ISO/TR 15608)	Rozměry základního materiálu (mm)	Poznámka
135	1.2	bez omezení	opravný návar tělesa nárazníku
121	11.3	obvodový opravný návar železničního kola	mechanizované svařování
131	23.1	$1,5 \leq t \leq 6,0$ s $3,0 \leq t \leq 30,0$ $1,5 \leq a \leq 3,0$	FW jednou housenkou
131	23.1	$1,0 \leq t \leq 4,0$ s $3,0 \leq t \leq 10,0$ $1,05 \leq a \leq 2,1$	FW - přeplátovaný
131	23.1	$3,0 \leq t \leq 10,0$ s $3,0 \leq t \leq 30,0$	oboustranný T tupý spoj na plechu s plným průvarem
135	1.2 s 2.2	$3,0 \leq t \leq 24,0$	BW
135	1.2 s 2.2	$3,0 \leq t \leq 10,0$ $1,87 \leq a \leq 3,75$	FW jednou housenkou
141	1.2	$3,0 \leq t \leq 8,0$ $1,87 \leq a \leq 3,75$	FW jednou housenkou
135	8.1 s 2.2	$3,0 \leq t \leq 24,0$ $3,0 \leq a \leq 6,0$	FW jednou housenkou
111	ČSN 42 2630	výkres 1105-03-00-000.064 odlitek Horní tora opravy trhlin odlitku Horní tora	
135	1.1	$4,0 \leq s 6,0 / 8,0 \leq s 6,0$	Brzdový špalík BŠ 1220 dle výkresové dokumentace Diafrit
135	1.1	výkresy Lo86599 a Lo82090 vedení táhlového háku opravný návar	
111	1.2 s 8.1	$3,0 \leq t \leq 20,0$ s $3,0 \leq t \leq 10,0$ $31,88 \leq a \leq 10,0$	FW jednou housenkou
121	1.1	obvodový opravný návar kotouče obručového žel. kola	
135	8.1	$3,0 \leq t \leq 10,0$	FW T spoj na tyči a plechu
135	8.1	$3,0 \leq t \leq 16,0$ s $3,0 \leq t \leq 24,0$	BW spoj plechu a průchozího čepu
135	1.2	$3,0 \leq t \leq 10,0$ $D \geq 50,8$	FW sl
135	1.2	$3,0 \leq t \leq 10,0$ $D \geq 50,8$	FW ml
135	8.1 s 1.2	$3,0 \leq t \leq 24,0$ $D \geq 66,0$	BW s FW sl T spoj

Subjekt certifikován od 28.04.2023

Platnost certifikátu do 28.04.2026

V Praze, dne 28.04.2023

Ing. Miloslav Musil
Zástupce vedoucího Certifikačního orgánu

**DOM - ZO 13, s.r.o., Technická inspekce COV**

Litomyšlská 560, CZ 560 02 Česká Třebová, IČ: 252 61 908



Certifikační orgán certifikující produkty č. 3148 akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

Příloha k certifikátu č. ZCV-23-114/C02

Strana 4

Metoda svařování (EN ISO 4063)	Skupina základního materiálu (CEN ISO/TR 15608)	Rozměry základního materiálu (mm)	Poznámka
135	8.1 s 1.2	$3,0 \leq t \leq 16,0$ s $3,0 \leq t \leq 24,0$	FW sl
135	1.2	$3,0 \leq t \leq 38,0$ s $3,0 \leq t \leq 30,0$ $D \geq 79,0$	FW sl T spoj
135	8.1 s 1.2	$3,0 \leq t \leq 12,0$ s $3,0 \leq t \leq 40,0$ $D \geq 10,0$	FW sl T spoj

Pracovníci svářečského dozoru:

Pracovní funkce / úroveň dle EN 15085-2, čl. 5.3	Jméno, datum narození	Kvalifikace
Odpovědný svářečský dozor (SD) / A	Ivan Valenta, 31.05.1968	IWT/CZ 08025
První zástupce odpovědného SD / A	Ing. Lukáš Jurka, 12.06.1980	IWE/CZ 05015
Další zástupce / C	Miroslav Borseník, 30.07.1965	IWS/CZ 07014
Další zástupce / C	Radoslav Vlášek, 23.08.1964	IWS/CZ 03006
Další zástupce / C	Radek Novotný, 28.04.1980	IWS/CZ 13003
Další zástupce / C	Jan Hecl, 17.10.1983	IWS/CZ 07016
Další zástupce / A	Ing. Jan Horák, 21.03.1993	IWE/CZ 17041

Subjekt certifikován od 28.04.2023

Platnost certifikátu do 28.04.2026

V Praze, dne 28.04.2023

Ing. Miloslav Musil
Zástupce vedoucího Certifikačního orgánu